

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3 «Березка» с. Чернокозово Наурского муниципального района»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта- МБДОУ №3 «Березка» с. Чернокозово Наурского муниципального района
- 1.2. Адрес объекта: Чеченская Республика Наурский муниципальный район, с. Чернокозово,ул.Строителей 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этаж, 717,4 кв. м кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка -5029,5 кв. м.

- 1.4. Год постройки здания- 1970г., год последнего капитального ремонта- не производился

- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

- текущего ремонта- 2026г;
- капитального-плановый период- 2030г.

- 1.6. Название учреждения- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 с. Чернокозово Наурского муниципального района»

- 1.7. Юридический адрес учреждения: 366131 Чеченская Республика Наурский муниципальный район с. Чернокозово ,ул.Строителей 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности –образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг-дошкольное образование, присмотр и уход

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не предусмотрено

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: проезд автобусом до остановки -Мечеть.

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта примерно -1 км;

3.2.2 время движения (пешком) -10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути -да, ,

3.2.4 Перекрестки- нерегулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: - дорожные знаки;

3.2.6 Перепады высоты на пути- нет

Их обустройство для инвалидов на коляске:-нет.

3.3. Вариант организации доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны

п/п		Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ- В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ :Объект признан доступным для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	ремонт капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт капитальный
4	зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с TCP

* - указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления денежных средств

в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Руководитель рабочей группы зам.зав.по АХЧ Хучиев З.А.

Члены рабочей группы: Воспитатель Байракова З.А.

Председатель ППО Кемашова И.А.

Представители организации, расположенной на объекте заведующий Талаева З.И.

I. Результаты обследования:

1. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка): муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №3 «Березка» с. Чернокозово
Наурского муниципального района ул. Строителей 1

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (выходы) на территорию	есть				все		
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	- Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	K,O,C	оборудовать тактильными полосами покрытие пешеходных путей	ремонт капитальный
3	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	все	-	-
4	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	все	-	-
5	Автостоянка и парковка	есть		-	-			
	общие требования к зоне				беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории учреждения) к зданию не	Все	организация беспрепятственного и удобного передвижения	ремонт капитальный

		путях движения МГН		зданию	
				-размещение визуальных, тактильных, акустических средств информации	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><**></u> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	—	—	ремонт капитальный

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Березка» с. Чернокозово
Наурского муниципального района ул. Строителей 1

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания				Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	Содержан ие	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	есть	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	-	-	-
4	Дверь (входная)	есть	-	отсутствие задержки автоматич еского закрывани я двери на 5 сек	-	обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительность не менее 5 сек	капитальный ремонт
5	Тамбур	есть	-	-	-	-	-
	общие требования к зоне			нет ни одного			Технические решения

		приспособленного для МГН		
--	--	--------------------------	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ^{<*>} (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ^{<**>} к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-В	-	-	Ремонт капитальный

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение № 3
к Акту обследования
к паспорту доступности ОСИ
от 01 " 10. 2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации):

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Березка» с. Чернокозово
Наурского муниципального района ул. Строителей 1

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов			
		есть/ нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	Пространство для маневрирования кресла коляски перед дверью при открывании к себе не менее 1,5 м соответствует	-	Реконструкция вестибюля не требуется	-
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	Ширина марша 1.30м.отсутствует ребро закруглением, радиусом не более 0.05м.на поручнях расположённых на лестнице не оборудованы завершающие части	-	Реконструкция лестницы требуется	-
3	Пандус (внутри здания)	есть	-	-	-	Индивидуальное решение с ТСР или обустройство пандуса	-
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	крепление двери не обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	-	Обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	ремонт капитальный
6	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	есть	-	отсутствие пандусов	все	-	ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	обеспечить задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек.	все		ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><**></u> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

**Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение № 4
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "01 " 10. 2025г.

I. Результаты обследования:

1.4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Зона обслуживания инвалидов

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Березка» с. Чернокозово
Наурского муниципального района ул. Строителей 1

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на план	Содержание	Значимо для	Содержание	Виды работ

			е		инвалида (категория)		
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	Информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки соответствуют требованиям дублирование знаками имеется	все		
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки соответствуют; дублирование знаками имеется		разместить информирующие обозначения помещений; рядом с дверью, со стороны дверной ручки ; дублировать рельефными знаками	организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><**></u> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
кабинетная форма обслуживания	ДЧ-В	Пом.		капитальный ремонт

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение №5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
от "01" 10. 2025г.

I. Результаты обследования:

1.5. Санитарно-гигиенических помещений:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Березка» с. Чернокозово
Наурского муниципального района ул. Строителей 1

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	-не оборудована двухсторонней связью с дежурным или кнопкой звонка(в дежурную комнату) -отсутствует аварийное освещение	все	оборудовать двуихсторонней связью с дежурным или кнопкой звонка (в дежурную комнату) установить аварийное освещение	ремонт капитальный
2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-

(гардеробная)						
ОБЩИЕ требования к зоне			-отсутствие бытовой комнаты, доступной для всех категорий граждан		оборудовать бытовую комнату, доступной для всех категорий граждан	ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <u><*></u> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В			ремонт капитальный
Бытовая комната (гардеробная)	ВНД-В			ремонт капитальный

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно;
ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с TCP;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

1.6. Системы информации на объекте:

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Березка» с. Чернокозово
Наурского муниципального района ул. Строителей 1

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	-	-	-	-
3	Тактильные средства	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-		-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <u><**></u> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на	ВНД-В			Ремонт капитальный

объекте					
---------	--	--	--	--	--

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно;
ВНД - недоступно.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР;
технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____